

家庭用省エネナビかんたんセットアップ

③設定ガイド

設定について

省エネナビ表示器は、センサの無線IDに合わせる設定だけでも使用できます。

液晶の点灯時間、目標値、料金換算値などを設定変更したい場合には、以下どちらかの手法で行ってください。

表示器のボタン操作で設定する

表示器にパソコンを接続して付属ツールで設定する

推奨
(裏面)


表示器のボタン操作で設定する

【液晶の消灯／点灯時間】

液晶画面（左右両方）を消灯／点灯させる時間を設定変更できます。
工場出荷設定：消灯0:00／点灯7:00（深夜0時から朝7時まで消灯）

＜操作方法＞

- ①設定開始は ボタンと ボタンを同時に長押し（3秒程度）→【設定メニュー】表示
- ② ボタンで「F03」「消点灯、ブザーの設定」まで進む
- ③ を押すと「F03-01」「消灯時刻の設定」
- ④点滅箇所を と で変更 時と分は と で切替え
- ⑤消灯時刻が決定したら ボタンで「F03-02」「点灯時刻の設定」へ
- ⑥同様に時刻を設定したら ボタンで「F04」「CO₂換算値設定」へ
- ⑦ ボタン長押しで設定完了（すべての設定を終える時にいます）



【月間目標値】

月間電気使用量の目標値を設定変更できます。
工場出荷設定：全月目標528 kWh（すべての月間目標値が528 kWh）

＜操作方法＞

- ①設定開始は ボタンと ボタンを同時に長押し（3秒程度）→【設定メニュー】表示
- ② ボタンで「F11」「目標(kWh)設定」まで進む
- ③ を押すと「F11-01」「1月の目標(kWh)」
- ④点滅している桁の数値を と で変更 術移動は と
- ⑤1月分が決定したら ボタンで「F11-02」「2月の目標(kWh)」へ
- ⑥同様に12月まで変更したら ボタンで「F20」「基本料金設定」へ
- ⑦ ボタン長押しで設定完了（すべての設定を終える時にいます）



【料金換算値】

実際の契約メニュー単価に設定変更すると、より正確な料金換算値が表示されます。
工場出荷設定：東京電力 従量電灯B 30A

＜操作方法＞

- 電力会社からの「電気使用量のお知らせ」と、添付の「電気料金設定表」を見ながら設定してください。
- ①設定開始は ボタンと ボタンを同時に長押し（3秒程度）→【設定メニュー】表示
- ② ボタンで「F20」「基本料金設定」まで進む
- ③ を押すと「F20-01」「料金コード 料金表を参照ください。」
- ④点滅箇所を と で変更 術移動は と
- ⑤次は ボタンで「F20-02」「基本料金」へ
- ⑥点滅箇所を と で変更 術移動は と
- ⑦同様に ボタンで次の設定へ進めながら「電気料金設定表」のとおりに数値を入力
- ⑧「F25-**」まで入力完了したら ボタンで「F31」「個別設定1」へ
- ⑨ ボタン長押しで設定完了（すべての設定を終える時にいます）



その他の設定は添付の「省エネナビ CK-5型 設置手引書」を参照して行ってください。

◆基本的な操作方法◆

項目	ボタン操作
設定開始	+ 同時長押し (3秒程度)
設定終了	長押し (3秒程度)
セット（次画面へ進む）※	
戻る（設定メニュー大項目へ）※	
項目・小項目の選択、数値の増減操作	or
操作指定桁（点滅）の移動	or

※「セット」または「戻る」で画面が切り替わった時点で、設定は反映されます。

表示器にパソコンを接続して付属ツールで設定する

推奨

省エネナビは、付属のUSBケーブルでWindowsパソコンと接続し、ツールソフト（付属CD）を用いて設定やパソコンへのデータ回収ができます。

ここでは、I. 準備（USBドライバのインストール）、II. ツールソフトの起動、III. 設定およびデータ回収 の手順を説明します。

※省エネナビは単体動作する機器のため、パソコンが必要となるのはツールソフトを使用しての設定またはデータ回収の時だけです。

なお詳細な設定方法については、付属CD-ROM内にある「CK05ToolKit 設定回収ツール取説.pdf」を参照して行ってください。

I. 準備

1. 次の①～④を準備してください。

①省エネナビ（CK-5型）の表示器

②パソコン（Windows2000/XP/Vista/7を搭載し、USBポートを装備しているパソコン）

USBポート：付属のUSBケーブルを差し込む差込口

※Windows2000/XP/Vista/7以外のパソコンについては、当社問合せ窓口にご相談ください。

③付属USBケーブル

④付属CD-ROM（弊社HPからもダウンロードできます。<http://www.chukeiko.co.jp/>）

2. USBドライバのインストールが必要かどうか確認します。

(1)パソコンと省エネナビ表示器の電源を入れてください。

(2)付属のUSBケーブルをパソコンと表示器の両方にしっかりと差し込んでください。

(3)差し込んだときに図1と図2の両方が表示される場合は、ドライバのインストールが必要です。

図2の「キャンセル」ボタンをクリックして終了し、USBケーブルをパソコンから外してください。

その後、本書「3. ドライバをインストールします」に進んでください。

図1が表示されなかった場合は、インストールは必要ありません。「II. 設定&回収ツール（CK5ToolKit）の起動」に進んでください。



図 1




図 2

3. ドライバをインストールします

(1)パソコンの電源を入れ、パソコンに付属のCD-ROM「省エネナビツールキットCD」をセットしてください。自動的にCDの中身が表示されます。

※この段階ではパソコンにUSBケーブルを差し込まないでください。

※自動的にCDの中身が表示されない場合は、パソコン画面上で「マイコンピュータ」をクリックし、CD/DVDドライブをクリックしてCDの中身を表示させてください。

(2)付属CD-ROMの「CP210x_VCP_Win…exe」のアイコンをクリックしてください。インストール画面（図3）が表示されます。「Next>」をクリックし、以降、図4～図9の通りクリックしてください。図9で「Finish」を押すとインストール画面が消えてインストール完了です。



図 3




図 4




図 5




図 6





図 7



図 8



設定
データ回収

図 10
図 11

II. 設定&回収ツール（CK5ToolKit）の起動

(1)付属のUSBケーブルをパソコンと表示器の両方にしっかりと差し込んでください。

(2)付属CDの「CK5ToolKit.exe」をクリックしてください。

(3)タイトルページ（図10）が開いたところで「開始」ボタンをクリックすると図11が表示されます。

※図11が表示されず「comポートの自動検索に失敗しました」とエラーが出た場合は、コントロールパネル→デバイスマネージャーでポート（COMとLPT）を確認してドライバの更新を行ってください。

詳細は付属CDの「CK05ToolKit 設定回収ツール取説.pdf」を参照。




図 10

III. 設定およびデータ回収の実施

設定 : 画面（図11）の「表示器設定メニューを表示する」をクリック

データ回収 : 画面（図11）の「測定データ回収メニューを表示する」をクリック

その後の操作は画面表示に従って実施してください。

詳細は付属CDの「CK05ToolKit 設定回収ツール取説.pdf」を参照。

【重要1】「設定した値を表示器へ転送」時には、誤って測定データをクリアしないよう注意

【重要2】「表示器の時刻を変更する」時には、接続しているパソコン時刻に注意